

HELYI EGYEDI VÉDELEMRE JAVASOLT „ELEMÉK” ÉRTÉKVIZSGÁLATA

2018

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:

60.



Cegléd



Hrsz.: 162

Cím: Rákóczi út 14.

Eredeti épület megnevezése: Magyar Nemzeti Bank ceglédi fiók

Tulajdonviszonyok: Állami

Jelenlegi funkció: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő- épület

Beépítési mód: zárt sorú

Műszaki állapot: megfelelő

Építés éve: 1927-1928

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Tervező: Hübner Jenő és Hübner Tibor

Leírás: Hübner a ceglédi és szobathelyi fiókindezettel teljesen azonos alaprajzi elvek alapján készítette, melyek a bank feszes kikötései alapján rajzolódtak ki. A nagypnéztárterem és az összes hivatali helyiség az I. emeleten kaptak elhelyezést, a II. emeleten modern lakások voltak a tisztviselők számára. Historizáló palotaszerű homlokzata a Rákóczi útra szerkesztett főbejáráttal lett tervezve. A kapuzat, az erkélyek és a lábazat haraszi kőből készültek. Középrizalitos palota homlokzatán a kapuzat fölött ballusztrádos erkély található.

Védelem jellege: épület teljes utcai homlokzatai (Rákóczi és Teleki utca)

Javaslat/ Megjegyzés: Magyar Építő Művészet 1930-03. számban az épület bemutatásra került (tervrajzokkal)

Felülvizsgálat: az épület állapota megfelelő, a galamb ürülék viszont károsan veszélyezteti a fal felületeket



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Hrsz.: 162

Cím: Rákóczi út 14.

Sorszám:

60.




Cegléd




FŐHOMLOKZAT

A MAGYAR NEMZETI BANK CEGLÉDI FŐKINTÉZETI SZÉKHÁZA
ÉPÍTETTE: HUBERT RICHARD ÉPÍTŐMESTER




I. EMELETI ALAPRAJZ



II. EMELETI ALAPRAJZ

A MAGYAR NEMZETI BANK CEGLÉDI FŐKINTÉZETI SZÉKHÁZA



A MAGYAR NEMZETI BANK CEGLÉDI FŐKINTÉZETI SZÉKHÁZA

FŐHOMLOKZAT

Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:
61.



Cegléd



Hrsz.: 3561

Cím: Bercsényi utca 3.

Eredeti épület megnevezése: lakóépület

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Társasház

Beépítési mód: utcafronti hézagolt zárt sorú

Műszaki állapot: megfelelő állapotban van

Építés éve: 1926

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: A polgári lakóház építészet Cegléden ritkább emeletes példája, a felirat alapján 1926-ban épült. Díszes szecessziós párkányzata, erkéllyel és lizénákkal gazdagon díszített hangsúlyos középrizalitja, műves utcai attika falával a 20-as évek gazdag polgárosodó városfejlődésének megmaradt szép példája. Eredeti tervek nem fellelhetők, így a homlokzat színezése, festése nem ismert.

Védelem jellege: az épület tömege, homlokzata, nyílászáró és homlokzati anyaghasználat, tagozatok

Javaslat/ Megjegyzés: A jelenlegi homlokzati színezés az épület karakteréhez, részletgazdag homlokzati díszítéséhez képest rendkívül leegyszerűsítő megjelenést ad, valószínűleg az eredeti ettől jelentősen eltérő volt

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:

62.



Cegléd



Hrsz.: 7428

Cím: Felház utca 20.

Eredeti épület megnevezése: református Templom

Tulajdonviszonyok: Cegléd- Felszegi Református Egyházközség

Jelenlegi funkció: Református Templom

Beépítési mód: szabadon álló

Műszaki állapot: megfelelő állapotban van

Építés éve: 1947

Tervező: Szabó István helyi mérnök

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: A Felház utcában álló tiszta tömegformálású, az eredeti tervek alapján magasabb toronnyal tervezett templom tömegképzése olasz modernista jegyeket mutató, és közben a kisvárosi léptékhez is jól illeszkedő építészeti tömegformálással épült. Az épület külső csúcsíves árkádsora, hosszhomlokzati ablakokat keretező íves faltagozatos rendje, díszítések nélkül, a maga tiszta arányrendszerében adja az épület szépségét. A templom belső csak később az 50-es években került befejezésre.

Védelem jellege: A védelem kiterjed a templomhajó -torony tömegének külső megjelenésére (nyílászáró és épület arányok megőrzése) és a belső szentélytér építészeti karakterének védelmére. A belső térben a szószék, a Mózes-székek, mennyezeti gerendázat és a kialakított rejtett világítás rendkívül igényes és érzékeny megoldás, a templom belső egyedi, felemelő hangulatának fontos része. Az 50-es évek utáni toldások az eredeti terveket nem követték, építészeti értéket nem adtak az épülethez.

Javaslat/ Megjegyzés:

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:

63.



Cegléd



Hrsz.: 2814

Cím: Jókai utca 22.

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Béépítési mód: utcafronti , oldalhatáron álló

Műszaki állapot: omladozó vakolatok, felújításra szorul

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.



Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: A Jókai utcai homlokzata a történelmi utcakép még megmaradt épülete. Az épület a parasztpolgári lakóház építészet rendkívül karakteres, barokkos díszítésű 4 ablakos példája. A történelmi mezőváros lakóépítészetének tipikus épülettömege volt , mely jelenleg teljes mértékben eltűnőben van.

Védelem jellege: Az épület utcai homlokzata, arányai, díszítései

Javaslat/ Megjegyzés: felújításra szorul

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:

64.



Cegléd



Hrsz.: 2989

Cím: Szolnoki út 44.

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Beépítési mód: utcafronti, oldalhatáron álló

Műszaki állapot: felújított állapotban

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az utcai homlokzata és tömege a parasztpolgári lakóházak, vakolat pilaszterekkel 3 részre osztott 5 ablakos példája. Ablakok körüli vakolatdíszítéssel a ceglédi lakóház építészet szádforduló körüli tipikus példája. A történelmi mezőváros lakóépítészetének tipikus épülettömege volt, mely jelenleg teljes mértékben eltűnően van. A fa nyílászáró aránya, osztásrendje, és íves kiképzésük a kor épületeinek jellemző asztalosmunkája volt.

Védelem jellege: utca homlokzat megjelenése arányrendszere, homlokzati díszítései

Javaslat/ Megjegyzés: homlokzata felújított, kerítés építménye kapuzata nem eredeti, a lábazati téglakialakítása is az eredeti jellegtől eltérő megoldás

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:

65.



Cegléd



Hrsz.: 3084

Cím: Puskaporos utca 3.

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Beépítési mód: utcafronti , oldalhatáron álló

Műszaki állapot: felújításra szorul, pusztuló falfelületek

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.


Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: A Puskaporos utcában több épülettel egységben álló lakóépület homlokzata a karakteres századforduló körüli erősen fejlődő város polgári háza. 6 ablakos, nagyméretéből sejthető gazdag parasztpolgár városi háza volt , melyet az építőmester szecessziós jellegű gazdag díszítéssel , organikus virágmintás kerámia betétekkel ,magas téglalábazattal épített és ceglédi magas fedett kapuépítménnyel zár az utcafronton a szomszéd épülethez. A jómódú parasztok városközponti lakóépületeinek még megmaradt vakolat díszítéssel kialakított példája.

Védelem jellege: utcai homlokzat megjelenése, díszítései, arányrendszere, kapuépítménye

Javaslat/ Megjegyzés: felújításra szorul, eredeti lábazat visszaállítása javasolt

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:

66.



Cegléd



Hrsz.: 163

Cím: Teleki utca 11.

Eredeti épület megnevezése: Adóhivatal

Tulajdonviszonyok: Társasház tulajdon

Jelenlegi funkció: Lakóház

Beépítési mód: utcai hézagolt zárt sorú

Műszaki állapot: megfelelő

Építés éve: 1931

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: A városi volt adóhivatal épülete, megjelenése tömege a 2 szintes 1930-as évek középület építésének a tiszteletet sugárzó, erős tömegű egyedi példája

Védelem jellege: épület tömege

Javaslat/ Megjegyzés: lindabcsereslemez fedésre cserélték a pala fedést, homlokzati színezése is problémás

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:

67.



Cegléd



Hrsz.: 2768

Cím: Teleki utca 28.

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Beépítési mód: hézagolt zárt sorú

Műszaki állapot: homlokzati vakolatok omladozó állapotban

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület utcai homlokzata, rendkívül különleges, és egyedi finom geometrikus vakolatdíszítéssel lett kialakítva, kapuépítményével együtt az utca eredeti polgári lakóépületeinek karakterét őrzi.

Védelem jellege: utcai homlokzat tömege, aránya, nyílászárók, díszítések, és a hozzá tartozó kapuépítmény

Javaslat/ Megjegyzés: felújításra szorul

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Hrsz.: 521

Cím: Szőlő utca 25.

Sorszám:

68.



Cegléd



Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Béépítési mód: utcafronti , oldalhatáron álló

Műszaki állapot: felújított , rendben tartott

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.



Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület utcai homlokzata, tömege, karakteres, 4 ablakos parasztpolgári lakóház, mely műves vakolatdíszítéssel, párkányzatával a ceglédi lakóház építészeti kb.1920-as évek beli példája

Védelem jellege: utcai épülettömege, homlokzati arányok, díszítése

Javaslat/ Megjegyzés: kerítés építménye kapuzata, nem eredeti, rendkívül zavaró az épület mellett, a műkö lábazat is felújított, mely a homlokzati színezéssel kissé diszharmonikus

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:

69.



Cegléd



Hrsz.: 538

Cím: Szőlő utca 34.

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: magántulajdon

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Beépítési mód: hézagolt zárt sorú

Műszaki állapot: megfelelő

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.


Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület utcai homlokzata, tömege, egy parasztpolgári lakóház, mely gazdag barokkos díszítéssel, hajlított hármassós ablakfa ablakszárnyakkal és ceglédi fedett kapuépítménnyel még a mezővárosi lakóház építészeti karakterét őrzi.

Védelem jellege: az utcai homlokzat tömege, homlokzati díszítése és csatlakozó kapuépítménye

Javaslat/ Megjegyzés: a műkö lábazati felújítás a jelenlegi friss homlokzati színezéssel kissé zavaró

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:
70.



Cegléd



Hrsz.: 788

Cím: Magyar utca 4.

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Beépítési mód: utcafronti , hézagolt zárt sorú

Műszaki állapot: felújított

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettség fok: helyi védelem

Leírás: Az épület utcai homlokzata, tömege, a kisebb méretű 4 ablakos parasztpolgári ház példája, mely egyszerű vakolat díszítések rajzolatával a lakóházak szép arányú még megmaradt eleme.

Védelem jellege: utcai homlokzat tömege, nyílászáró arány rendszere, díszítése és utcai kapuépítménye

Javaslat/ Megjegyzés: vakolat minőség sajnos az építészeti részleteket nem igazán mutatja, a lábázatburkolat (ragasztott kőlapka) anyaghasználata a múlt századi épülettel nem harmonizál

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:
71.



Cegléd



Hrsz.: 789

Cím: Magyar utca 6.

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Beépítési mód: utcafronti hézagolt zárt sorú

Műszaki állapot: megfelelő

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.


Védettség fok: helyi védelem

Leírás: Az épület utcai homlokzata, tömege, karakteres, 4 ablakos parasztpolgári ház díszítéseivel, faablakaival a XX. sz-i háború előtti lakóház építészet még megmaradt példája, mely léptékében, tömegében a történelmi mezővárosi utcaképet idézi.

Védelem jellege: épület tömege, homlokzati díszítése, nyílászáró rendszere

Javaslat/ Megjegyzés: az épület egyeztetett színterv nélkül felújításra került, és a kiemelt párkány színezése az épület színharmonijára javítandó

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:

72.



Cegléd



Hrsz.: 253

Cím: Pesti út 3.

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Beépítési mód: utcafronti, oldalhatáron álló

Műszaki állapot: megfelelő

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület tömege, utcai homlokzata, kapuépítménye valószínűleg az egyik legrégebbi megmaradt lakóépület között lehet Cegléden. Tömör zömök jellege, kisméretű utcai ablakai, vastag falszerkezetű kapuépítménye a katolikus parókia jegyeit viseli, korban valószínűleg azonos vele. Homlokzati fal, ablakszemek és magas meredek tetőszerkezet aránya a magyar vidéki paraszti építészeti tiszta szépségét, arányrendszerét mutatja.

Védelem jellege: épület tömege, nyílászáró rendszere, tetőszerkezet arányrendszere, az épülethez tartozó klasszikus történelmi kiskapu és nagykapu építménye

Javaslat/ Megjegyzés: -

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:

73.



Cegléd



Hrsz.: 3590

Cím: Bercsényi utca 29.

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Beépítési mód: utcafronti oldalhatáron álló

Műszaki állapot: vakolatok omladozók

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület kontyolt tömege, utcai homlokzata a belvárosi utcakép történelmi megjelenését őrzi. Három vakolat falpillérel 2 részre osztott 4 ablakos parasztpolgári sarokház díszítéseivel mives íves lezárású faablakaival és keretező vakolat tagozataival a háború előtti lakóház építészeti példája. Az épület oromzatos kontyolt szerkezete padlástéri ablakszemmel egy sajátos típusa a kor lakóház építészeti példájának.

Védelem jellege: utcai épülettömeg aránya, nyílászáró rendszere díszítései, tetőablak szemek

Javaslat/ Megjegyzés: A kerítés építménye kapuzata nem eredeti, felújításra szorul

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Hrsz.: 106

Cím: Ady Endre utca 1.

Sorszám:

74.



Cegléd



Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Beépítési mód: utcafronti hézagolt zárt sorú

Műszaki állapot: felújításra szorul

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület tömege, karakteres eredeti díszítései egyedi, és különleges polgári épület megjelenést mutat. Geometrikus párkánydíszítése, a homlokzati vakolat struktúrák teljesen egyedi karakterű megjelenése, és tömegében is magas alapincézett épülete a városi fejlődés, polgárosodás emléke.

Védelem jellege: utcai épület tömege, nyílászáró rendszere, díszítése

Javaslat/ Megjegyzés: -

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:

75.



Cegléd



Hrsz.: 107

Cím: Ady Endre utca 3.

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: Cegléd Város Önkormányzata

Jelenlegi funkció: nevelési-oktatási épület

Beépítési mód: utcafronti hézagolt zárt sorú

Műszaki állapot: megfelelő

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület ritka ceglédi polgári lakóépület, mely kő burkolat homlokzati díszítéssel kialakított. Megjelenése teljesen egyedi homlokzatú polgári épület, aszimmetrikus homlokzattal, jó arányú modernizáló tömegképzéssel.

Védelem jellege: utcai épület homlokzata, tömege, anyaghasználata, nyílászáró rendszere

Javaslat/ Megjegyzés: az eredeti kapuépítmény már nem látható

Felülvizsgálat: 2018. augusztus



Helyi Építészeti Értékek Védelme- Kataszteri Lapok

Sorszám:
76.



Cegléd



Hrsz.: 2850

Cím: Csatorna utca 2.

Eredeti épület megnevezése: Lakóépület

Tulajdonviszonyok: Magántulajdonban

Jelenlegi funkció: Lakóépület

Beépítési mód: utcafronti, hézagolt zárt sorú

Műszaki állapot: megfelelő

Építés éve: nem áll rendelkezésre adat

Tervező: nem áll rendelkezésre adat

Védetté nyilvánítás: 2018.

Védettségi fok: helyi védelem

Leírás: Az épület a polgári lakóház építészet megmaradt példája díszes, fedett száraz kapubejárattal. Az íves épületsarok megoldása, az íves párkánnyal, és fedéssel, a saroktelek beépítések építészetének jellemző megoldása volt. A cserépfedés a díszes "kakas tarajos" kúpcserépekkel az eredeti padlásszemmel az épület karakterét őrzi.

Védelem jellege: utcai épület homlokzata, anyaghasználat, nyílászáró rendszere, díszítések.

Javaslat/ Megjegyzés: az épület színezése újragondolandó

Felülvizsgálat: 2018. augusztus

